




和田東町

向山保育園

横断歩道はあるが、交通量多い。
スピードを出している車も多い。



側溝の蓋が石でできているため、年月
が経って各所で欠損しており、子ども
がつかづいたり小さい足がはまったり
する。

どんぐりこども園

黙経寺町2丁目

上灘町

05-269

下田中町

05-088

05-089

05-096

05-090

05-090

05-209

05-031

05-032

05-091

990-50

歩道が狭く、園児の列では自転車とすれ違うことも危険。

樹木の根が成長しており、歩道が起伏している。
散歩車で歩きづらく、車道を通ることになる。




ひかり保育園

交差点に歩道を保護する
ポールがない。

山根


山根



上北条保育園


縁石のある歩道はあるが、ガードレールがなく、車からの見通しも悪い。

歩道がなく、車の交通量も一定程度あり、子どもの至近を通る。



西倉吉保育園


交通量があり、横断歩道
はあるが信号はない。



うつぶき保育園

交通量が多く、登降園時の車もあり、飛び出しの危険。
横断歩道がなく、横断しづらい。
側溝に蓋がないところがある。
(歩道もなし)


交通量が多く、信号機がないため待つ時間が長い時がある。歩道との境にガードレールやポールがない。





倉吉幼稚園

幼稚園から南の打吹公園に向かう土手沿いは、落下防止のためにもガードレールがあった方がよい



小鴨保育園

信号待ちの待機場所が狭く、ガードレールのようなものもない。



みのり保育園

信号はあるが、歩道がなく交通量も多く渡りきったところに川があり、非常に危険。



愛児園

下りの道に右折レーンがないため、右折車があると直進車が歩道に寄せて走行する。ガードレールの設置はない。