

R1 通学路点検対策箇所図 河北小学校 (1)

【登校時、様々な方向から児童
が集まり、信号待ちで多くの
児童が待機することになる。】

〈対策メニュー〉

- ・ガードパイプの設置検討(県)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署



R1 通学路点検対策箇所図 上灘小学校 (1)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

米田町
2丁目

【車両不停止による接触の危険性】

〈対策メニュー〉

- ・一時停止線の設置、規制標識の設置検討(警察)



【凡例】

..... : 通学路

① : 要対策箇所

R1 通学路点検対策箇所図 上灘小学校 (2)




- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会 学校
 - ・道路管理者(市)(県)
 - ・警察署


【車の往来が多く、信号機がないので危険】

〈対策メニュー〉

- ・通学路の変更検討(学校)



- 【凡例】
- : 通学路
 - ① : 要対策箇所



R1 通学路点検対策箇所図 上灘小学校 (3)

駄経寺町2丁目

上灘小学校



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・自治公民館
 - ・道路管理者(市)(県)
 - ・警察署

【車がスピードを出しやすく、横断するのが危険】
〈対策メニュー〉

- ・横断歩道の設置(警察)



- 【凡例】
- : 通学路
 - ① : 要対策箇所

R1 通学路点検対策箇所図 西中学校 (1) (2)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

【交通量が激しく危険】

- 〈対策メニュー〉
- ・安全指導(学校)



【県道237号へのT字路での見通しが悪い。道幅が狭く見通しも悪い。】

〈対策メニュー〉


- ・グリーンラインの設置検討(市)
- ・安全指導(学校)



【凡例】

..... : 通学路

① : 要対策箇所



R1 通学路点検対策箇所図 社小学校 (1)



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署


【道幅が狭く、歩道がない。
スピードを出す車が多い。】

〈対策メニュー〉

- ・水路の蓋掛け(市)



北野



【凡例】

..... : 通学路

① : 要対策箇所

R1 通学路点検対策箇所図 社小学校 (2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

【カーブになっており、横断歩道に気付きにくい。】

〈対策メニュー〉

- ・予告標識の設置(警察)



2

和田

大谷茶屋

【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

R1 通学路点検対策箇所図 社小学校 (3)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

【カーブになっており横断歩道に気付きにくい。】

〈対策メニュー〉

- ・通学路変更の検討(学校)



不入岡

3

【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

R1 通学路点検対策箇所図 高城小学校 (1)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

【道路沿い川の溝が深く、転落の危険がある。】

〈対策メニュー〉

- ・転落防止策の設置(市)



【凡例】

..... : 通学路

1 : 要対策箇所

上米積

下米積



R1 通学路点検対策箇所図 高城小学校 (2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者(市)(県)
- ・警察署

【横手から岡のゴミ捨て場まで歩道がなく、危険】

〈対策メニュー〉

- ・歩道設置の継続検討(県)



【凡例】

..... : 通学路

① : 要対策箇所