


H27 通学路点検対策箇所図 鴨川中学校(1)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・PTA
 - ・道路管理者(県・市)
 - ・倉吉警察署

- 【信号機のない大きな交差点】
(対策メニュー)
- ・標識の変更、信号機設置を検討(警察)
 - ・取り締まりを強化(警察)



H27 通学路点検対策箇所図 鴨川中学校(2)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者(県・市)
- ・倉吉警察署

【歩道が無い路線、街灯が無く危険】

- 〈対策メニュー〉
- ・通学路の変更(学校)



【凡例】

— — — — — : 通学路

① : 要対策箇所

H27 通学路点検対策箇所図 鴨川中学校(3)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・自治公民館
- ・道路管理者(県・市)
- ・倉吉警察署

【道路が狭いが交通量が多く、自転車通学に危険】

- 〈対策メニュー〉
- ・歩道整備を検討(県)



【凡例】

— — — — — : 通学路

① : 要対策箇所