


通学路点検対策箇所図(西中学校①)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者(市・県)
- ・倉吉警察署
- ・公民館長

【見通しの悪い店の出入り口】


- 〈対策メニュー〉
- ・カーブミラーの設置(店舗)



通学路点検対策箇所図(西中学校②)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・道路管理者(市・県)
- ・倉吉警察署
- ・公民館長



【信号機のない交差点で、交通量が多い】

〈対策メニュー〉

- ・信号機の新設検討(警察)
- ・歩車道境界ブロックの設置(県)



【凡例】

— — — — — : 通学路

① : 要対策箇所