

# 通学路点検対策箇所図（上北条小学校）

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・公民館長
- ・道路管理者（市）
- ・倉吉警察署

- ・信号が赤になってもとまらない車がある。車が田へ突っ込んだ事例あり。
- ・路肩幅員が狭く、歩行中の児童が転落の恐れがある。

### <対策メニュー>

- ・横断歩道、道路標示の直し

### 【警察】

- ・児童が待避できる場所を設置
- ・ガードパイプの設置
- ・側溝にグレーチングを取り付ける

### 【市】



文

上北条小学校

新田

小田東

- ・小田大塚線 路肩がせまい。車いすの児童も通学する。

### <対策メニュー>

- ・側溝にグレーチング設置
- ・路肩段差修正 等 【市】



## 凡例

--- : 通学路(学校指定)

①

: 要対策箇所