

# 通学路点検対策箇所図（上灘小学校）

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・PTA
- ・交通安全協会
- ・公民館長
- ・道路管理者(市)
- ・倉吉警察署

- ・常時、車の往来あり。  
変速交差点で、見通しが悪い。  
横断歩道がなく、横断する位置が  
限定されていない。

### <対策メニュー>

視線誘導標設置、防護柵設置、街路  
樹の伐採等

ストップマークの設置

【倉吉市】

停止線の後退設置

【警察】



- ・2車線の道路で、交通量が多い。  
直線道路で、スピードが出ている。

### <対策メニュー>

横断歩道の設置の検討  
路面標示の書き直し【警察】  
交通指導の徹底【学校】



8

文

上灘小学校

4

- ・保育園の送迎車両が多い。路肩駐  
車あり、歩道がなく、歩く場所が  
不明瞭

### <対策メニュー>

区画線設置、視線誘導標設置、  
道路標識設置等

【倉吉市】



10

凡例

1

: 要対策箇所

縮尺 1 / 6,000

180m