

通学路点検対策箇所図（関金小学校）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者（県、市）
- ・倉吉警察署

- ・2車線道路、カーブになっている為、見通しが悪い。

児童が道路を横断する際、危険

＜対策メニュー＞
通学路の変更【学校】



関金町松河原

4

関金バスセンター

文
鴨川中

再役所関金庁舎

- ・交差点の溜まり場がない。
- ・横断歩道に照明灯がない。

＜対策メニュー＞
・側溝整備
・照明灯設置
【鳥取県】



関金保育園

1

文

関金小学校

関金町関金宿

関金町郡家

3

- ・横断水路部に防護柵がなく危険。

＜対策メニュー＞
・転落防止策設置
【鳥取県】



凡例

1

: 要対策箇所